



S.U.A.P. - CONFERENZA DEI SERVIZI

AZIENDA AGRICOLA DELLA BONA FAUSTINO s.s.

Via Trento Trieste

ADEGUAMENTO FUNZIONALE

NUOVA COSTRUZIONE DI "TETTOIA LEGGERA" NORD,
COPERTURA PADDOCK MANZETTE
E SILO A TRINCEA

OGGETTO:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PROGETTISTA:

Dott. Ing. Alberto Cerri
Via San Bartolomeo, 11
25128 Brescia
Tel. 338 62 33 631
info@albertocerri.com
alberto.cerri@ingpec.eu

Timbro e firma:

COMMITTENTE:

Della Bona Faustino s.s.
Società Agricola
Sede produttiva C.na Grande Scalona
26034 - Drizzona (CR)
C.F. P.IVA 01913980981

Sede C.na Monticella
25020 - Gambara (BS)

Firma

NOTE:

TUTTE LE MISURE DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE.

SCALA: -

DATA: 03/03/2016

Rev.	Data	Tipo di integrazione	Nome file
C			
B			
A			

ELABORATO N°:

C 031.c	R	Rev -
---------	---	----------

R

r 03

OGGETTO: *Della Bona Faustino s.s. Società Agricola*
Nuova costruzione "tettoia leggera Nord", copertura paddock manzette e silo a trincea, presso
Della Bona Faustino s.s. Società Agricola – Sede C.na Grande Scalona Drizzona (CR)

Documentazione fotografica



Fig. 1 Ingresso alla proprietà



Fig. 2 Vista da Nord verso l'ingresso alla proprietà



Fig. 3 Vista del lato Nord della stalla ripreso dal centro della proprietà



Fig. 4 Viste del lato Nord del capannone a deposito (con relativi recenti ampliamenti Est ed Ovest), con particolare riferimento allo spazio libero intercorrente tra il fabbricato e le vasche circolari



Fig. 5 Vista complessiva della tettoia alimentazione e del paddock manzette ripresi da Est



Fig. 6 Particolare della tettoia alimentazione e del retrostante paddock manzette



Fig. 7 Vista complessiva del paddock manzette ripreso da Sud-Est, all'interno dell'azienda



Fig. 8 Vista del lato Nord della stalla e del lato Est della vicina tettoia nei pressi del paddock manzette



Fig. 9 Vista complessiva del paddock manzette ripreso da Nord-Est, all'interno dell'azienda



Fig. 10 Vista dell'area agricola circostante l'azienda a Est, ripresa dall'interno della proprietà



Fig. 11 Stato di fatto presso il lato Sud dell'azienda, in corrispondenza del silo a trincea esistente



Fig. 12 Lato Sud della stalla e dell'adiacente tettoia




Fig. 13 Lato Sud dei due corpi di fabbrica costituenti la stalla e della tettoia di raccordo fra essi



Fig. 14 Vista del contesto paesistico di inserimento a Sud dell'area di intervento, con tratto conclusivo della strada vicinale a cui il P.T.C.P. attribuisce il valore di viabilità storica (Cfr. Carta D). Si tratta di un paesaggio agricolo antropizzato con evidenti testimonianze e manufatti relativi alle attività produttive che qui hanno luogo.



Fig. 15 Vista aerea dello stato attuale dell'azienda



Planimetria dello stato di fatto dell'azienda con localizzazione dei punti di ripresa fotografica

Il Tecnico

Dott. Ing. Alberto Cerri _____