COMUNE DI CASTELVERDE - INDAGINI PRELIMINARI P.G.T.: STATO DEI SERVIZI COMUNALI

ABITATO: Castelverde - via U. Ferrari
DENOMINAZIONE: centro socioculturale "Agorà" (biblioteca e auditorium) **29**

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Infrastrutture e servizi ricreativi e culturali
REGIME DI PROPRIETA'	Castelverde Infrastrutture s.r.l.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
SUPERFICIE DELL'AREA DI PERTINENZA	755 mq
SLP	740 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ottimo
BARRIERE ARCHITETTONICHE	superate
SICUREZZA ANTINCENDIO	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ottimo
FRUIZIONE	ottima
CONTESTO/BACINO D'UTENZA	sovracomunale
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. ☐ M.S. ☐ R.R. ☐ R.E. ☐ D.R. ☐

note: **in corso di completamento, sarà terminato entro il 2008**

COMUNE DI CASTELVERDE - INDAGINI PRELIMINARI P.G.T.: STATO DEI SERVIZI COMUNALI

ABITATO: Castelverde - via Falcone e Borsellino
DENOMINAZIONE: bosco filtro Tangenziale Sud **30**

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	area verdi
REGIME DI PROPRIETA'	Castelverde Infrastrutture s.r.l.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
SUPERFICIE DELL'AREA DI PERTINENZA	
SLP	
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	
BARRIERE ARCHITETTONICHE	
SICUREZZA ANTINCENDIO	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	
FRUIZIONE	
CONTESTO/BACINO D'UTENZA	
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. ☐ M.S. ☐ R.R. ☐ R.E. ☐ D.R. ☐

note: **da completare**

COMUNE DI CASTELVERDE - INDAGINI PRELIMINARI P.G.T.: STATO DEI SERVIZI COMUNALI

ABITATO: Castelverde - via Calipari, Bachelet e Orombelli
DENOMINAZIONE: parcheggi di via Calipari, Bachelet e Orombelli **31**

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Infrastrutture e servizi per la mobilità
REGIME DI PROPRIETA'	Comune di Castelverde (in concessione d'uso a Cast.In.)
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
SUPERFICIE DELL'AREA DI PERTINENZA	2.213 mq
SLP	
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
BARRIERE ARCHITETTONICHE	assenti
SICUREZZA ANTINCENDIO	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ottimo
FRUIZIONE	ottima
CONTESTO/BACINO D'UTENZA	di quartiere
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. ☒ M.S. ☐ R.R. ☐ R.E. ☐ D.R. ☐

note: _____

COMUNE DI CASTELVERDE - INDAGINI PRELIMINARI P.G.T.: STATO DEI SERVIZI COMUNALI

ABITATO: Castelverde - via Giacomo Meneghi
DENOMINAZIONE: aree verdi Piano Insediamenti Produttivi "Cà Nova" **32**

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	area verdi
REGIME DI PROPRIETA'	Comune di Castelverde (in concessione d'uso a Cast.In.)
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
SUPERFICIE DELL'AREA DI PERTINENZA	3.461 mq
SLP	
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	mediocre
BARRIERE ARCHITETTONICHE	assenti
SICUREZZA ANTINCENDIO	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	scarso
FRUIZIONE	scarsa
CONTESTO/BACINO D'UTENZA	di quartiere
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. ☐ M.S. ☐ R.R. ☐ R.E. ☒ D.R. ☐

note: **saranno date in gestione ai privati frontali**

COMUNE DI CASTELVERDE - INDAGINI PRELIMINARI P.G.T.: STATO DEI SERVIZI COMUNALI

ABITATO: Castelverde - via Giacomo Meneghi
DENOMINAZIONE: parcheggi Piano Insediamenti Produttivi "Cà Nova" **33**

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Infrastrutture e servizi per la mobilità
REGIME DI PROPRIETA'	Comune di Castelverde (in concessione d'uso a Cast.In.)
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
SUPERFICIE DELL'AREA DI PERTINENZA	1.868 mq
SLP	
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	mediocre
BARRIERE ARCHITETTONICHE	assenti
SICUREZZA ANTINCENDIO	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	buono
FRUIZIONE	scarsa
CONTESTO/BACINO D'UTENZA	di quartiere
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. ☐ M.S. ☒ R.R. ☐ R.E. ☐ D.R. ☐

note: **è prevista asfaltatura nel 2009**

COMUNE DI CASTELVERDE - INDAGINI PRELIMINARI P.G.T.: STATO DEI SERVIZI COMUNALI

ABITATO: Castelverde - via don Primo Mazzolari n° 5 e n° 7
DENOMINAZIONE: alloggi E.R.P. via don Primo Mazzolari n° 5 e n° 7 **34**

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (n°8)
REGIME DI PROPRIETA'	Comune di Castelverde (in concessione d'uso a Cast.In.)
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
SUPERFICIE DELL'AREA DI PERTINENZA	695 mq
SLP	440 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ottimo
BARRIERE ARCHITETTONICHE	presenti
SICUREZZA ANTINCENDIO	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ottimo
FRUIZIONE	ottima
CONTESTO/BACINO D'UTENZA	comunale
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. ☒ M.S. ☐ R.R. ☐ R.E. ☐ D.R. ☐

note: _____

COMUNE DI CASTELVERDE - INDAGINI PRELIMINARI P.G.T.: STATO DEI SERVIZI COMUNALI

ABITATO: Castelverde - via Gardinali n°5
DENOMINAZIONE: alloggi E.R.P. via Gardinali n°5 **35**

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (n°4)
REGIME DI PROPRIETA'	Comune di Castelverde (in concessione d'uso a Cast.In.)
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
SUPERFICIE DELL'AREA DI PERTINENZA	250 mq
SLP	350 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	mediocre
BARRIERE ARCHITETTONICHE	presenti
SICUREZZA ANTINCENDIO	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ottimo
FRUIZIONE	buona
CONTESTO/BACINO D'UTENZA	comunale
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. ☐ M.S. ☒ R.R. ☐ R.E. ☐ D.R. ☐

note: **necessita riscimento tetto (70.000€)**

COMUNE DI CASTELVERDE - INDAGINI PRELIMINARI P.G.T.: STATO DEI SERVIZI COMUNALI

ABITATO: Castelverde - piazza Municipio n°1
DENOMINAZIONE: alloggio E.R.P. piazza Municipio n°1 **36**

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (n°3)
REGIME DI PROPRIETA'	Comune di Castelverde (in concessione d'uso a Cast.In.)
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
SUPERFICIE DELL'AREA DI PERTINENZA	365 mq
SLP	285 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
BARRIERE ARCHITETTONICHE	presenti
SICUREZZA ANTINCENDIO	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ottimo
FRUIZIONE	buona
CONTESTO/BACINO D'UTENZA	comunale
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. ☒ M.S. ☐ R.R. ☐ R.E. ☐ D.R. ☐

note: _____

COMUNE DI CASTELVERDE - INDAGINI PRELIMINARI P.G.T.: STATO DEI SERVIZI COMUNALI

ABITATO: Castelverde - via Gardinali n°7
DENOMINAZIONE: caserma dei carabinieri **37**

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Infrastrutture e Servizi di Interesse Generale
REGIME DI PROPRIETA'	Comune di Castelverde
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
SUPERFICIE DELL'AREA DI PERTINENZA	1.462 mq
SLP	590 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ottimo
BARRIERE ARCHITETTONICHE	rimosse
SICUREZZA ANTINCENDIO	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ottimo
FRUIZIONE	ottima
CONTESTO/BACINO D'UTENZA	sovracomunale
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. ☒ M.S. ☐ R.R. ☐ R.E. ☐ D.R. ☐

note: **è stato oggetto di totale ristrutturazione ed ampliamento nel 2006 (250.000€)**

COMUNE DI CASTELVERDE - INDAGINI PRELIMINARI P.G.T.: STATO DEI SERVIZI COMUNALI

ABITATO: Castelverde - via Gardinali n°15
DENOMINAZIONE: casa di riposo - Opera Pia S.S. Redentore **38**

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Infrastrutture e Servizi di Assistenza Socio - Sanitaria
REGIME DI PROPRIETA'	Fondazione Opera Pia SS. Redentore (privato)
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
SUPERFICIE DELL'AREA DI PERTINENZA	21.555 mq
SLP	
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ottimo
BARRIERE ARCHITETTONICHE	parzialmente presenti
SICUREZZA ANTINCENDIO	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ottimo
FRUIZIONE	ottima
CONTESTO/BACINO D'UTENZA	sovracomunale
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. ☐ M.S. ☒ R.R. ☐ R.E. ☐ D.R. ☐

note: _____

COMUNE DI CASTELVERDE - INDAGINI PRELIMINARI P.G.T.: STATO DEI SERVIZI COMUNALI

ABITATO: Castelverde - via Bergamo
DENOMINAZIONE: Casa Cantoniera **39**

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Edilizia Residenziale Pubblica
REGIME DI PROPRIETA'	Provincia di Cremona
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
SUPERFICIE DELL'AREA DI PERTINENZA	1.855 mq
SLP	553 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
BARRIERE ARCHITETTONICHE	presenti
SICUREZZA ANTINCENDIO	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ottimo
FRUIZIONE	ottima
CONTESTO/BACINO D'UTENZA	sovracomunale
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. ☐ M.S. ☐ R.R. ☒ R.E. ☐ D.R. ☐

note: _____

COMUNE DI CASTELVERDE - INDAGINI PRELIMINARI P.G.T.: STATO DEI SERVIZI COMUNALI

ABITATO: Castelverde - via del Cimitero
DENOMINAZIONE: piazzole rifiuti **40**

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Infrastrutture e Servizi Tecnologici
REGIME DI PROPRIETA'	Comune di Castelverde (data in uso gestione a Cast.In. S.r.l.)
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
SUPERFICIE DELL'AREA DI PERTINENZA	735 mq
SLP	
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	mediocre
BARRIERE ARCHITETTONICHE	superate
SICUREZZA ANTINCENDIO	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	buono
FRUIZIONE	buona
CONTESTO/BACINO D'UTENZA	comunale
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. ☐ M.S. ☒ R.R. ☐ R.E. ☐ D.R. ☐

note: **necessita di perimetrazione e nuovo cancello (30.000€) ed probabilmente idrocarburi**

COMUNE DI CASTELVERDE - INDAGINI PRELIMINARI P.G.T.: STATO DEI SERVIZI COMUNALI

ABITATO: Castelverde - strada comunale dalla Crocetta
DENOMINAZIONE: Area S.R.B. per telefonia mobile **41**

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Infrastrutture e Servizi Tecnologici
REGIME DI PROPRIETA'	Comune di Castelverde
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
SUPERFICIE DELL'AREA DI PERTINENZA	805 mq
SLP	
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ottimo
BARRIERE ARCHITETTONICHE	assenti
SICUREZZA ANTINCENDIO	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ottimo
FRUIZIONE	buona
CONTESTO/BACINO D'UTENZA	sovracomunale
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. ☒ M.S. ☐ R.R. ☐ R.E. ☐ D.R. ☐

note: _____

COMUNE DI CASTELVERDE - INDAGINI PRELIMINARI P.G.T.: STATO DEI SERVIZI COMUNALI

ABITATO: Castelverde - via del Cimitero
DENOMINAZIONE: Cimitero di Castelverde **42**

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Infrastrutture e Servizi di Interesse generale
REGIME DI PROPRIETA'	Comune di Castelverde
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
SUPERFICIE DELL'AREA DI PERTINENZA	7.205 mq
SLP	
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
BARRIERE ARCHITETTONICHE	parzialmente rimosse
SICUREZZA ANTINCENDIO	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ottimo
FRUIZIONE	ottima
CONTESTO/BACINO D'UTENZA	comunale
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. ☐ M.S. ☒ R.R. ☐ R.E. ☐ D.R. ☐

note: _____

COMUNE DI CASTELVERDE - INDAGINI PRELIMINARI P.G.T.: STATO DEI SERVIZI COMUNALI

ABITATO: Castelverde - via dei Gerani n°27/a
DENOMINAZIONE: Ambulatorio medico del Capoluogo **43**

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Infrastrutture e Servizi di Assistenza Socio - Sanitaria
REGIME DI PROPRIETA'	Comune di Castelverde
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
SUPERFICIE DELL'AREA DI PERTINENZA	95 mq
SLP	95 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
BARRIERE ARCHITETTONICHE	presenti
SICUREZZA ANTINCENDIO	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	buono
FRUIZIONE	buona
CONTESTO/BACINO D'UTENZA	capoluogo
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. ☒ M.S. ☐ R.R. ☐ R.E. ☐ D.R. ☐

note: _____